


# Типовой процесс RBI-анализа



## Вероятность отказа (POF)

Анализ PoF оценивает каждый известный механизм повреждения и потенциальный механизм деградации, который представляет риск для изучаемого оборудования. PoF выражается в терминах частоты и может быть определен как вероятность того, что конкретный актив выйдет из строя в течение заданного промежутка времени.

## Последствия отказа (COF)

CoF оценивает последствия отказа с учетом идентифицированного механизма (-ов) повреждения. Целью анализа CoF является категоризация активов на основе значимости потенциального отказа.